

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SPEEDEPOXI

Puente de Adherencia sobre Pinturas Viejas - (33-1300)

Este producto está especialmente formulado para ser utilizado como puente de adherencia entre la mayoría de sustratos viejos y los esmaltes y revestimientos epóxico y poliuretánicos pigmentados de las líneas Epo-Lux , Epo-tex y Ure-Lux. Diseñado para no tener que eliminar las capas existentes de pinturas viejas en buenas condiciones y bien adheridas, evita la remoción de las mismas por acción de los solventes fuertes de los sistemas de alta performance.

DATOS TÉCNICOS

TIPO:	Epoxi modificado de dos componentes (Base pigmentada + Agente Reactivo)		
RELACION DE MEZCLA:	Por Volumen:	Base (A):	1,000 l
		Reactivo (B):	1,000 l
PESO ESPECÍFICO:	Base (A) :	1,030 Kg/l	
	Reactivo (B) :	0,930 Kg/l	
	Mezcla :	0,980 Kg/l	
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	Por peso :	45,0 ± 1%	
	Por Volumen :	37,0 ± 1%	
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Al tacto :	30 minutos	
	Para repintar :	2 horas	
	Duro :	2 horas	
	Curado Total :	7 días	
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (para 100cc):	8 Horas a 20°C		
TIEMPO DE PRERREACCIÓN:	20 minutos		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5°C a 35°C		
TEMPERATURA DE SERVICIO:	90°C máximo, continua		
COLOR:	Transparente		
BRILLO:	Brillante		
ESTABILIDAD EN EL ENVASE:	1 año		
RENDIMIENTO TEORICO:	15 m ² ./ litro para 25μ de película seca		
(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)			
PRESENTACIÓN:	2 , 8 y 20 Litros		

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe encontrarse seca, libre de óxido, polvo, grasa, aceite, cera, jabón u otros contaminantes.
- Antes de aplicar, lijar la superficie y eliminar el polvillo.
- Mezclar completamente los dos componentes (1:1 en volumen) hasta que el color quede totalmente uniforme. Tapar el envase y permitir un tiempo de prereacción de 20 minutos. Pasado ese lapso, destapar y mezclar nuevamente. Proceder a aplicar.
- Puede ser aplicado a pincel, rodillo de pelo corto para epoxi o soplete, ajustando convenientemente la viscosidad. **Utilizar únicamente Diluyente Speedepoxi (33D-1300). Máxima dilución permitida: 10%.**
- Se recomienda preparar la cantidad que vaya a utilizarse en un plazo de 8 horas.
- Aplicar 1 mano. Seca al tacto en 30 minutos.
- Dejar transcurrir 2 horas, y aplicar el siguiente producto del esquema.
- Si pasaran 3 horas o más, deberá lijarse suavemente la superficie y aplicar una nueva mano de Speedepoxi.
- Para la limpieza de los elementos, utilizar **Diluyente Speedepoxi (33D-1300)**.
- Para más información, consulte la ficha técnica en www.steelcote.com.ar

ADVERTENCIAS

- Aplicar en ambientes bien ventilados, o utilizar máscara de protección adecuada.
- Evitar el contacto directo con la piel. Utilizar guantes adecuados (vinilo o PVC). En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Evitar contacto con los ojos. En caso de salpicaduras, lavar con abundante agua y acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, acudir en forma inmediata al médico.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener alejado del fuego, y/o de fuentes de calor intenso.
- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc., lo antes posible.
- **Producto inflamable de 2º. No apagar con agua. Utilizar extintores tipo BC, polvo químico ABC, o arena.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencias prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE.